


2_2014 - SILCA KEY PROGRAMS v. 20.4.x.xx**SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399 et 399EVO**

Silca a ajouté une nouvelle méthode de taillage appelée **NORMAL EASY** pour les clés standard auto et de porte. Cette méthode peut être sélectionnée dans plusieurs cartes en plus des méthodes Normal, Plate et Laser pour réduire les pointes de tailles et faire la clé.

Sur la machine à tailler les clés sélectionné la méthode de taille : X

Dans le Silca Key Program sélectionné la méthode de taille **NORMAL EASY**



Mise à jour des données avec 70 nouvelles fiches.

■ Parmi les nouveautés:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ✓ ABUS - Abus NW52 | ✓ GUARD - Profile G17 |
| ✓ ABUS - Abus NW72 | ✓ HUGO - GR 2.55 |
| ✓ ASSA - Neptun | ✓ KABA - Kaba Peaks A2 (0.150") |
| ✓ ASSA_TRI - Triton 5900 | ✓ KABA - Kaba Peaks A2 (0.140") |
| ✓ BASI - Ap pro | ✓ KABA - Kaba Peaks A4 (0.150") |
| ✓ Best - System: A3 | ✓ KABA - Kaba Peaks A4 (0.140") |
| ✓ CES - CES PSM-UDM | ✓ RUKO - Triton - 501 |
| ✓ FEDERAL - HS3 | ✓ RUSSWIN - Russwin 981 Class |
| ✓ GUARD - Profile EPS/P EP83 | ✓ RUSSWIN - Russwin 752-Old |
| ✓ GUARD - Profile G11 | ✓ RUSSWIN - Russwin 852 Class-Old |
| ✓ GUARD - Profile G12 | ✓ STAHLEX - Starry |
| ✓ GUARD - Profile G13 | ✓ TRIO-VING - Triton |
| ✓ GUARD - Profile G14 | |

Mettre à jour le logiciel de: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM

Mise à jour des Données avec 32 nouvelles séries.

■ Parmi les nouveautés:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| ✓ ABUS Bravus 3000 - Tip stop | ✓ GARDESA Tiger-Lion |
| ✓ ATRA New Power (7W-2P) – Padronale | ✓ ISEO R9 Country cantiere |
| ✓ ATRA New Power (7W-2P) - No Padronale | ✓ ISEO R9 Country padronale |
| ✓ CISA AP3 PP solo active | ✓ KABA ExperT S 1.2a - Swedish market |
| ✓ DOM IXSATS (Precoded) | ✓ M&C Color Modulair (3+3) |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 169) | ✓ M&C Color Modulair (3+3) (2T-3W) |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 170) | ✓ MAUER ML+ |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 171) | ✓ RB-LOCKS Lockxis |
| ✓ DOM IXSATS (Prof. 172) | ✓ TOYOTA Emergency key |

Mettre à jour le logiciel de: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO.

SILCA VIPER PROGRAM

Mise à jour des Données avec 2 nouvelles séries.

■ Parmi les nouveautés:

- ✓ TOYOTA Emergency key
- ✓ TOYOTA Valeo (2T - 8W)

Mettre à jour le logiciel de: VIPER.



SILCA KEY PROGRAMS

- Parmi les nouveautés:
 - ✓ Ajout de la langue Hollandaise
 - ✓ Mise à jour des comparatifs

SILCA CODE PROGRAM pour UC199/299/399 et 399EVO

Mise à jour des données avec 5 nouvelles fiches.

- Parmi les nouveautés:
 - ✓ Ruko Triton Tip -> Head
 - ✓ Ruko Triton Head ->Tip
 - ✓ Assa Triton Tip -> Head
 - ✓ Assa Triton Head ->Tip
 - ✓ Brisant E

Mettre à jour le logiciel de: UC199/UC299/UC399/UC399 EVO.

SILCA TRIAX – QUATTROCODE PROGRAM

Mise à jour des Données avec 17 nouvelles séries.

- Parmi les nouveautés:
 - ✓ Kia Cadenza
 - ✓ Kia Soul
 - ✓ Hyundai Equus - Centennial
 - ✓ Dodge Sprinter
 - ✓ Titan K5+
 - ✓ Titan K66
 - ✓ Iseo R9 KD Gruppo Azzurro
 - ✓ Iseo R9 Plus Gruppo Azzurro (Cantiere)
 - ✓ Iseo R9 Plus Gruppo Azzurro (Padronale)
 - ✓ Brisant
 - ✓ Moia
 - ✓ Kaba K6 (K6)
 - ✓ Kaba K8 green (K8G)
 - ✓ Kaba Gemini (K50)
 - ✓ Kaba K8S (K14)
 - ✓ Kaba ExperT pluS S 1.0a (K83A)
 - ✓ Kaba ExperT pluS S 1.0b (K83B)

Mettre à jour le logiciel de: TRIAX-e.code, TRIAX QUATTRO.

SILCA IDEA – PRIMA LASER PROGRAM

Mise à jour des Données avec 4 nouvelles séries.

- Parmi les nouveautés:
 - ✓ Mobella 55
 - ✓ Mobella 62
 - ✓ Mobella 6601
 - ✓ Ross Series 102

Mettre à jour le logiciel de: IDEA.

SILCA VIPER PROGRAM

Mise à jour des Données avec 4 nouvelles séries.

- Parmi les nouveautés:
 - ✓ Kia Cadenza
 - ✓ Kia Soul
 - ✓ Hyundai Equus - Centennial
 - ✓ Dodge Sprinter

Mettre à jour le logiciel de: VIPER.

SILCA TRANSPONDER PROGRAM

Silca Transponder Program a été mis à jour avec 95 nouvelles applications auto.

- Nouvelle version Software 03.12.071 pour tous les dispositifs Transponder (RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS) pour identifier le nouveau transponder PH-CR3 ID47, ID49, ID50.

Mettre à jour le logiciel de: RW4, RW4 PLUS, FASTCOPY, FASTCOPY PLUS.